

Brf Orions utförda underhåll

1997

Stammar i kök. Bastu med WC i källare

1998

Fönsterrenovering.

1999

Dränering. Renovering av källarväggar. Nytt smidesräcke samt reparation av staket på gården.

2001

Nytt expansionskärl i undercentralen. Kodlås i bägge två portar.

2002

Nytt torkaggregat i torkrum. Ny tvättmaskin.

2003

Ventilationskanal rensas. Reparation av låskistor i balkongdörrarna.

2004

Ny torktumlare. Reparation av ljusrelä för utomhusbelysning.

2005

Kontroll av bastuaggregat. Reparation av motorvärmare. Nya cykelställ och anpassning av rabatter. OVK-besiktning i samtliga lägenheter. Reparation av sandfickan i gårdshuset. Ommålning av taken i bägge källarnedgångar.

2006

Ny tvättmaskin. Reparation av kodbox och tvättmaskin.

2007

Ny tvättmaskin.

2008

Nya lås. Installation av bredband.

2009

Radonmätning. Installation av nya elplintar. Nytt bastuaggregat.

2010

Ommålning av taket i tvättstuga och torkrum. Ny takarmatur i tvättstugan. Eluttag installeras i torkrummet.

2012

Tak-, fönster- och fasadrenovering.

2013

Stamrenovering av badrum i 3 lägenheter trapphus B pga vattenskada. Nya brevinkast i samtliga lägenheter.

2016

Kantsättning med sten vid parkeringen. Orions del av gårdshuset målas om.

2017

Spolning av samtliga köksstammar. Ommålning av tak i tvättstugan pga vattenskada. Elarmatur i trapphus A lagas. Automatsäkringar för trapphusbelysning byts ut. Brf Orions webbsida skapas.

2018

Reparation av vattenkastare på husets baksida. Reparation av trappbelysning i B. Nytt vattenlås i källaren för kallvatten.

2019

Byte av radiatorventiler i samtliga lägenheter. Nytt kretskort i torktumlare. Reparation i trapphus med puts. Åtgärd av trasig varmvattenventil i källare.

2020

Radonmätning. Rensade hängrännor. Brandskyddsöversyn. Nya skumsläckare: 2 st, kolsyresläckare: 1st. Öppna spisar i lgh 10 och 11 sotades och rökkanalerna brandbesiktades. Utebelysning vid sophuset. Eluttag på gården. Jordfelsbrytare utanför bastun. Brytskydd på källar-och portdörr. Rensning och spolning av vertikala avloppsstammar från kök och badrum samt av den horisontella huvudstammen i källargolvet.